

クリーンベンチのスタートアップ

- 1) 手袋をする。
手袋に 70%エタノールをスプレーする。
- 2) スイッチを入れる。(ファンと蛍光灯)
- 3) H₂O でベンチをふく。
- 4) 70%エタノールでベンチをふく。
- 5) ピペット、パストールの廃棄バケツを用意する。
- 6) 電動ピペット、パストール、10ml ピペットをベンチに入れる。
- 7) PBS や MEM は 70%エタノールを吹きかけて、ペーパータオルで拭いてからクリーンベンチへ入れる。