

クリーンベンチ使用後

- 1) H₂O でベンチをふく。
- 2) 70%エタノールでベンチをふく。
- 3) 70%エタノールスプレーで、アスピレーターチューブを吸いながら洗浄する。
- 4) 蛍光灯を切り、UV ランプをつける。
- 5) UV ランプは 15～30 分後に切る。